

RISD SHOP RULES

BUILDING/ROOM NUMBER	HOURS OF OPERATION
----------------------	--------------------

- Shop supervisors and monitors may prohibit shop access or machinery use for any reason.
- No power machinery may be used without approval of the shop supervisor and completion of safety training.
- Never work alone.
- No undergraduate use of power machinery without the shop supervisor or a monitor present. Undergraduates must check in with monitor upon arrival.
- Always wear safety glasses. Some operations and equipment will require additional protective equipment.
- No loose clothing may be worn in the shop, including ties, scarves and loose sleeves. No open-toed shoes or short pants allowed in the shop.
- Remove all jewelry before beginning work, including rings, necklaces, bracelets and watches.
- Long hair must be contained and pulled back tightly in a bun. Long beards must also be contained.
- Understand your operation before you begin or ask the shop supervisor or monitor for help.

- Do not use damaged equipment or equipment that does not appear to be operating normally. Report condition to supervisor or monitor.
- All guards and shields must be secured in place prior to operating equipment.
- Always check wood for screws and/or other embedded metal objects.
- Clear dust and debris before and after machine use.
- Keep aisles, exits and access to emergency equipment clear.
- Never talk to, sneak up on or touch the machine operator.
- No cell phone use.
- Don't work if you are tired; take frequent breaks to stay alert.
- Portable music players may not be used; store them at the entrance to the shop prior to working. Loud music is prohibited.
- Food and drinks are permitted in designated areas only.
- Compressed air used for cleaning equipment must not be greater than 30 psi pressure. Do not use compressed air to clean skin or clothing.
- Immediately report all problems or concerns to the shop supervisor or monitor

EMERGENCY INFORMATION:

401-454-6376
401-454-6780

RISD PUBLIC SAFETY
RISD ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY

RISD 작업장 규칙

건물/실 번호	운영 시간
---------	-------

- 작업장 감독자와 모니터 요원은 어떤 이유로든 작업장 접근이나 기계 사용을 금지할 수 있습니다.
- 작업장 감독자의 승인 없이 그리고 안전 교육을 받지 않은 상태에서는 전동 기계를 사용할 수 없습니다.
- 절대 혼자 작업하지 마십시오.
- 작업장 감독자나 모니터 요원이 없는 상태에서는 학부생이 전동 기계를 사용할 수 없습니다. 학부생은 도착 시에 모니터로 체크인해야 합니다.
- 항상 보안경을 착용하십시오. 일부 작업과 장비의 경우 추가적인 보호 장구가 필요할 수 있습니다.
- 작업장에서는 넥타이, 스카프, 느슨한 소매 등이 달린 느슨한 의복을 착용할 수 없습니다. 작업장에서는 발가락이 드러나는 신발 또는 반바지를 착용할 수 없습니다.
- 작업을 시작하기 전에 반지, 목걸이, 팔찌, 시계 등 모든 보석류를 제거하십시오.
- 긴 머리카락은 잘 정리하여 단단히 묶어야 합니다. 긴 수염도 흐르지 않도록 잘 정리해야 합니다.
- 시작 전에 작업 내용을 이해해야 하며, 필요 시 작업장 감독자나 모니터 요원에게 도움을 구하십시오.

- 손상된 장비 또는 정상적으로 작동하지 않는 것으로 보이는 장비는 사용하지 마십시오. 상황을 감독자나 모니터 요원에게 보고하십시오.
- 장비를 작동하기 전에 모든 보호 장치와 차단 장치를 제 자리에 구비해야 합니다.
- 목재의 경우 항상 나사나 다른 금속 물체가 내부에 있는지 확인하십시오.
- 기계를 사용하기 전에 먼지나 이물질을 청소하십시오.
- 비상 장비로 통하는 복도, 출구 또는 접근로는 비워두십시오.
- 기계를 작동하는 사람에게 말을 걸거나, 몰래 다가가거나 건드리지 마십시오.
- 휴대전화를 사용하지 마십시오.
- 피곤하면 작업을 하지 말고, 자주 휴식을 취하여 맑은 정신을 유지하십시오.
- 휴대용 음악 플레이어는 사용할 수 없으며, 작업을 시작하기 전에 작업장 입구에 맡겨두십시오. 크게 음악을 트는 것을 금지합니다.
- 음식과 음료는 지정된 장소에서만 허용됩니다.
- 청소 장비에 사용되는 압축 공기의 압력은 30 psi 이하여야 합니다. 피부나 의복에 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 모든 문제점이나 우려사항은 즉시 작업장의 감독자나 모니터 요원에게 보고하십시오.

비상 연락 정보
401-454-6376
401-454-6780

RISD 공공 안전 부문
RISD 환경보건안전 부서

REGLAS DEL TALLER DE LA RISD

EDIFICIO/NÚMERO DE SALA	HORAS DE OPERACIÓN
-------------------------	--------------------

- Los supervisores y vigilantes del taller pueden prohibir el acceso al taller o el uso de la maquinaria por cualquier motivo.
- No se pueden usar máquinas eléctricas sin la aprobación del supervisor del taller y sin haber concluido la formación de seguridad.
- Nunca trabaje solo.
- Ningún estudiante puede usar maquinaria eléctrica sin la presencia del supervisor o vigilante del taller. Los estudiantes deben registrarse con el vigilante al llegar.
- Utilice siempre gafas protectoras. Algunas operaciones y ciertos equipos requerirán equipamiento de seguridad adicional.
- No se puede usar ropa holgada en el taller, incluidos corbatas, pañuelos y mangas holgadas. No se permiten zapatos abiertos o pantalones cortos dentro del taller.
- Quítese todas sus alhajas antes de empezar a operar, incluidos anillos, collares, pulseras y relojes.
- El cabello largo debe ser amarrado y sujetado firmemente hacia atrás con un rodete. La barba larga también debe ser amarrada.
- Asegúrese de comprender su trabajo antes de empezar o pídale al supervisor o vigilante del taller que le ayude.

- No use equipos dañados ni equipos que parezca que no están funcionando con normalidad. Informe del estado de los mismos al supervisor o vigilante.
- Todos los protectores y aisladores deben estar asegurados en su lugar antes de poner en funcionamiento el equipo.
- Controle siempre que no haya tornillos en los paneles y/u otros objetos metálicos incrustados.
- Limpie el polvo y los restos antes y después de utilizar la máquina.
- Mantenga despejados los pasillos, salidas y accesos a los equipos de emergencia.
- Nunca hable, aparezca de sorpresa o toque al operador de la máquina.
- No utilice teléfonos celulares.
- No trabaje si se siente cansado; tómese descansos cortos para mantenerse alerta.
- No se pueden usar reproductores de música portátiles; déjelos en la entrada del taller antes de trabajar. La música a todo volumen se encuentra prohibida.
- Se permiten comidas y bebidas solo en las áreas designadas.
- La presión del aire comprimido para limpiar equipos no debe estar a más de 30 psi. No utilice aire comprimido para limpiar piel o ropa.
- Informe inmediatamente al supervisor o vigilante del taller acerca de todo problema o preocupación.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA:

401-454-6376
401-454-6780

SEGURIDAD PÚBLICA DE LA RISD
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE LA RISD

RISD车间规定

楼号/房间号	操作时间
--------	------

- 车间主管和监控人员可以任何理由禁止他人进入车间或使用机械。
- 获取车间主管批准及完成安全培训前，不准使用任何动力机械。
- 不要独自工作。
- 若没有车间主管或监控人员在场，本科生不准使用动力机械。到达现场后，本科生必须到监控人员处签到。
- 始终佩戴护目镜。某些操作和设备需要额外防护装备。
- 不准在车间穿宽松的衣服，包括领带、围巾和宽袖。不准在车间穿露趾鞋或短裤。
- 工作前请摘下所有首饰，包括耳环、项链、手镯和手表。
- 长发必须束起来，在脑后扎成圆髻。不准蓄长胡须。
- 工作前应了解操作流程，或向车间主管或监控人员寻求帮助。

- 不要使用损坏的设备或似乎不能正常运行的设备。向主管或监控人员报告情况。
- 操作设备前，必须固定所有防护装置和护罩。
- 经常检查木制品的螺钉和/或其他嵌入式金属物体。
- 使用机械之前和之后，应清除粉尘和碎屑。
- 保持应急设备的走道、出口和通道清晰可见。
- 禁止悄悄靠近或接触机械操作员及与之交谈。
- 禁止使用手机。
- 不要疲劳工作；经常休息，保持警醒。
- 不准使用便携式音乐播放器；工作前存放到车间入口。禁止大声播放音乐。
- 仅允许在指定区域吃东西和喝饮料。
- 用于清洗设备的压缩空气的压力不准大于30 psi。不要使用压缩空气清洗皮肤或衣物。
- 立即向车间主管或监控人员报告所有问题或担忧

应急信息:

401-454-6376
401-454-6780

RISD公共安全

RISD 环境、健康和安全部门